


# MERTECH®



ПРАЙСЧЕКЕР


## MERTECH P8

КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО


## КОМПЛЕКТАЦИЯ




Прайсчекер




Адаптер питания



Сетевой  
кабель



Настенный  
кронштейн





Краткое  
руководство пользователя

Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу:  
<https://mertech.ru/prajs-cheker-mertech-p8/>



## ВНЕШНИЙ ВИД


### ■ Общий вид




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

### Подключение к питанию через адаптер питания

1. Снимите декоративную заглушку, поддев фиксатор пластиковой пластиной как показано на рисунке.




2. Подключите адаптер питания к разъему питания устройства.
3. Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
4. Подключите вилку кабеля питания к розетке.
5. Включите устройство, нажав на кнопку включения.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

### Подключение к питанию через PoE

1. Снимите декоративную заглушку, поддев фиксатор пластиковой пластиной как показано на рисунке.



2. Подключите кабель локальной сети в порт LAN устройства.
3. Подключите кабель локальной сети в порт LAN вашего PoE Switch.
4. Убедитесь в подаче питания на PoE Switch.
5. Включите устройство, нажав на кнопку включения.

